



Ayuntamiento de Puentes Viejas

NOTA INFORMATIVA

Desde este Ayuntamiento lamentamos los problemas ocasionados en la piscina de Mangirón las últimas semanas, por nuestra parte estamos haciendo todo lo posible para que las instalaciones funcionen correctamente. Durante el verano pasado y este hemos realizado las siguientes reparaciones según las necesidades que nos iba comunicando la empresa de mantenimiento y los vecinos.

- Desatasco colector general y reparación desagüe.....704,22.-€
- Cambio electroválvulas riego piscina..... ..227,48.-€
- Suministro y colocación llave selectora depuradora.. .695,75.-€
- Desatasco de colector general quiosco..... 586,85.-€
- Reparación fuga de agua caudalímetro tuberías salida bomba y sustitución bomba piscina.....999,46.-€
- Pruebas de presión y estanqueidad piscina.....1524,60.-€
- Poda de plátano de sombra piscina..... 665,50.-€
- Mantillo y semilla césped piscina..... 650,02.-€
- Mantenimiento integral piscina junio..... 3484,93.-€
- Mantenimiento integral piscina julio..... 3484,93.-€
- Pintura elementos metálicos..... 231.-€

Por nuestra parte seguiremos intentando que la piscina funcione lo mejor posible, rogamos tengan paciencia y entiendan que hacemos todo lo posible para que así sea.

En Puentes Viejas, a 24 de julio de 2.024

EL EQUIPO DE GOBIERNO GIPV

